

TTĐT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4783 /VPCP-KTN**

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

V/v xử lý hư hỏng
trên Đường Hồ Chí Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giờ: ... C.
	Ngày: .. 26.11.

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 15183/BGTVT-CQLXD ngày 13 tháng 11 năm 2015) về việc xử lý hư hỏng trên Đường Hồ Chí Minh theo phản ánh của Báo Lao động, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trong các công trình đường bộ; xác định rõ nguyên nhân gây sụt lún, nứt tại dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Km1793+600 - Km1824, tỉnh Đắk Nông để có giải pháp chỉ đạo xử lý triệt để.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông;
- Báo Lao động;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
- các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). *Hà 15*

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Nguyễn Cao Lục